

告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患排查工作的通知》后，我司立即组织技术人员对鼓式制动器进行了全面排查。发现部分鼓式制动器存在采用铁质等导磁材料的松间顶杆，在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题。为解决该问题，我司已对鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松间顶杆进行了全面排查，并对存在问题的顶杆进行了更换。

此致

快意电梯股份有限公司

=